

# WORKMASTER™-SCHOENMATENTABEL

VOOR AFDRUKKEN OP A3-PAPIER

| Maten (EU / UK) |  | Maten (EU / UK) |
|-----------------|--|-----------------|
| 50 / 15         |  | 50 / 15         |
| 46 / 12         |  | 46 / 12         |
| 45 / 11         |  | 45 / 11         |
| 44 / 10         |  | 44 / 10         |
| 43 / 9          |  | 43 / 9          |
| 42 / 8          |  | 42 / 8          |
| 41 / 7          |  | 41 / 7          |
| 39 / 6          |  | 39 / 6          |
| 37 / 5          |  | 37 / 5          |
| 35 / 3          |  | 35 / 3          |

Instructies voor gebruik:

- 1. Druk deze A3 PDF op 'Werkelijke grootte' (100% schaal) af, selecteer niet 'Passen', 'Te grote pagina's krimpen' of 'Aangepaste schaal'
- 2. Controleer de maat door het meten van de kalibratiekubus hieronder - als de afmeting niet 3cm in het kwadraat is, controleert u uw afdrukinstellingen en drukt u opnieuw af
- 3. Vouw de pagina bij de stippellijn aan de onderkant van de pagina zodat de afbeelding van de voet zich aan de rand van de pagina bevindt
- 4. Plaats deze rand tegen een wand en plaats uw voet met sok op de pagina met uw jiel tegen de wand
- 5. De maat van uw Workmaster-schoenen kan van de schaal worden afgelegen - Gebruik de maat die wordt weergegeven onder de lijn, direct voor uw grote teen

Kalibratiekubus



|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Maat: <b>EU</b>           | 35  | 36  | 37  | 39  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 49  | 50  |
| <b>VK</b>                 | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| Max. interne lengte (mm)  | 237 | 240 | 251 | 266 | 276 | 287 | 292 | 297 | 304 | 316 | 318 | 323 | 326 |
| Max. interne breedte (mm) | 83  | 83  | 85  | 90  | 90  | 93  | 93  | 97  | 97  | 101 | 101 | 101 | 101 |



..... Hier vouwen .....